

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
г. Уфа Ул. Караидельская, 48, тел.(факс.) 8(347)256-87-25

(наименование территориального органа МЧС России)
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 144/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности объекта защиты - здание детского
сада - муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад "Звёздочка"

с. Миловка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 144 от 21.12.2016 главного государственного инспектора
Уфимского района по пожарному надзору Салимова Р.С. была проведена проверка, в отношении
объекта защиты, расположенного по адресу: 450519, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.
Миловка, ул. Михайлова, 6, главным государственным инспектором Уфимского района по
пожарному надзору Салимовым Рустэмом Сабирьяновичем
совместно с руководителем детского сада «Звездочка» с. Миловка МР Уфимский район РБ
Яфизовой Ириной Хакимзяновной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На дверях помещений складского назначения на первом этаже здания, помещения электрощитовой не определены и не обозначены, их категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон.	п. 20 Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	20.11.2017	
2.	Заполнение проема в противопожарных преградах (дверное полотно) складского	ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	20.11.17	

	помещения на первом этаже здания, помещение электрощитовой не имеют требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери)	п. 5.14* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3».		
3.	Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	п. 21. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.); Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 п. 10.1 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4)	20.11.17	
4.	Выход на кровлю из лестничной клетки не оборудован люком с размерами 0,6x0,8 м (фактически размер 0,55x0,57).	ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток	20.11.17	

		через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам»		
5.	Фотолюминесцентная эвакуационная система выполнена в несоответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ: отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система в полном объеме.	ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».	20.11.14	
6.	В помещениях допущено применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 134 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	20.11.17	
7.	Межэтажные воздуховоды систем общеобменной вентиляции не оборудованы противопожарными нормально открытыми клапанами.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;	20.11.17	
8.	Отсутствуют выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6x0,8 м.	20.11.17	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

"26" января 2017 г.

Р.С. Салимов

(должность, фамилия, инициалы)
государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

"26" января 2017 г.

Руководитель детского сада «Звездочка» с. Миловка

МР Уфимский район РБ Яфизова И.Х.

(должность, фамилия, инициалы)